

NOMBRE ESTABLECIMIENTO: GRULLON HOSPITAL REGIONAL INFANTIL DR. ARTURO

Dirección O Departamento: MANTENIMIENTO

Fecha

31 MARZO 2023

Tema actividad:

4.1.1.7.02 Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EESS.

Cuerpo

En el Hospital Regional Infantil Dr. Arturo Grullón, el departamento de mantenimiento de todas las edificaciones tanto interna como externa, dando seguimiento al Plan de mantenimiento 2023 ha solucionado los inconvenientes presentados, siguiendo las normas establecidas en los formularios de mantenimiento preventivo.

Detallamos a continuación las áreas donde se intervino para la mejora de mantenimiento del centro.

Mantenimiento preventivo:

Limpieza de aire :de las áreas Lactante, Urgencia I , Emergencia , Cirugía , Trabajo Social, Neonatal, Ortopedia , Comedor de enfermería , Docencia médica , Residencia Médica, UCI -P, Diálisis , Urgencia II, Radiología , Yeso , Biberones , Oncología , mantenimiento ventilador de Neonatal.

Mantenimiento correctivo:


Reparación Incubadora, reparación de Efinomanómetro, reparación drenaje de agua de Autoclave, cambio de bombillas en Cirugía, cambio de bombillo Laringoscopio, reparación de luces led en Oncología.

servicios de plomería: Consulta, oficina de Seguridad , Recursos Humanos , Cirugía , Patología , Asilamiento, Lavandería , área Clínica , Emergencia, Urgencia , oficina de Enfermería, Trabajo Social, limpieza de registro de agua residuales.

Trabajo de pintura: Contabilidad, Epidemiología, Trabajo Social, Urgencia, RRHH, Emergencia, oficina de compra.

Instalaciones de equipos y mejoras a la edificaciones:

Fabricación e Instalación de Rampa para discapacitado entrada principal de Imágenes y Analística, Instalación de aire en VIH.



Ing. Juan Félix
Gestor de Mantenimiento HRIDAG

Mirna López
Dra. Mirna López
Directora HRIDAG



PLAN DE MANTENIMIENTO 2023

QUE	QUIEN	CUANDO	COMO	DONDE	PORQUE Y PARA QUIEN	DURACION	PELIGROS Y RIESGOS	CONTROLES
Corrección, revisión y supervisión del buen funcionamiento de equipos médicos	Técnico de electro medicina	De lunes a viernes o fuera de horario en caso de una emergencia	Revisión y seguimiento de equipos médicos hospitalarios	Todos los departamentos que lo requieran	Prevenir posibles averías futuras y prolongar la vida útil de los equipos	Permanentes de acuerdo a los horarios establecidos por la institución	Cambios innecesarios que implica un alto costo en piezas o en tiempo de mano de obra	Revisión y control constante de horas de trabajo y vida útil de piezas, apoyados con las matrices control correspondiente.
Reparación, mantenimiento y supervisión del buen funcionamiento de los equipos de climatización	Técnico de refrigeración	De lunes a viernes o fuera de horario en caso de una emergencia	Mantenimiento y seguimiento de equipos de climatización y refrigeración en el hospital	Todas las áreas del hospital que lo soliciten	Prevenir posibles averías futuras y prolongar la vida útil de los equipos	Permanentes de acuerdo a los horarios establecidos por la institución	Cambios innecesarios que implica un alto costo en piezas o en tiempo de mano de obra	Revisión y control constante de horas de trabajo y vida útil de piezas, apoyados con las matrices control correspondiente.
Reparación, mantenimiento y supervisión del buen funcionamiento de las instalaciones y equipos eléctricos	Técnico eléctrico	De lunes a viernes o fuera de horario en caso de una emergencia	Supervisión, reparación y seguimiento de equipos eléctricos en el hospital	Todas las áreas del hospital que lo soliciten	Prevenir posibles averías futuras y prolongar la vida útil de los equipos e instalaciones	Permanentes de acuerdo a los horarios establecidos por la institución	Cambios innecesarios que implica un alto costo en piezas o en tiempo de mano de obra	Revisión y control constante de horas de trabajo y vida útil de piezas, apoyados con las matrices control correspondiente.
Reparación,	Personal de	De lunes a	Supervisión,	Todas las áreas	Prevenir	Permanentes	Cambios	Revisión y control

mantenimiento y supervisión del buen funcionamiento de las instalaciones y equipos sanitarios y de plomería	plomería asignado	viernes o fuera de horario en caso de una emergencia	reparación y seguimiento de equipos sanitarios y acueductos	del hospital que lo soliciten	posibles averías futuras y prolongar la vida útil de los equipos e instalaciones	de acuerdo a los horarios establecidos por la institución	innecesarios que implica un alto costo en piezas o en tiempo de mano de obra	constante de horas de trabajo y vida útil de piezas, apoyados con las matrices control correspondiente.
Reparación, mantenimiento y supervisión del buen estado físico del centro	Auxiliar de mantenimiento asignado	De lunes a viernes o fuera de horario en caso de una emergencia	Supervisión, reparación y seguimiento del estado físico y seguridad ambiental del hospital	Todas las áreas del hospital que lo soliciten	Prevenir posibles desastres y prolongar el buen espacio físico del centro	Permanentes de acuerdo a los horarios establecidos por la institución	Cambios y servicios innecesarios que implica un costo en materiales o en tiempo de mano de obra	Revisión y control constante de horas de trabajo y vida útil de piezas, apoyados con las matrices control correspondiente.

JUAN FELIX

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO HRIDAG



Dra. Mirna López
Directora



Av. Enriqueillo No. 13, Santiago de los Caballeros, Rep. Dom. ☎ 809-583-2381 ✉ hirudag01@hotmail.com



Nombre de la Actividad: 4.1.1.7.02 Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EESS

Área Responsable:

MANTENIMIENTO

Fecha: 31/3/2023

Modalidad de la reunión: Virtual presencial

Hora: 8:00 A.M

Lugar/Plataforma: HOSPITAL REGIONAL INFANTIL DR. ARTURO GRULLON (TALLER MANTENIMIENTO)

Participantes

Nombre	Cargo	Dirección/Departamento/Institución	Firma	Correo Electrónico/Teléfono
Juan Félix	Gestor	Mantenimiento	<i>Juan Félix</i>	809 816-9830
Gabriel Morán	Plomero	Mantenimiento	<i>Gabriel Morán</i>	829-744-7045
Toni Ovea	Refrigeración	Mantenimiento	<i>Toni Ovea</i>	829-879-2452
Joel Inoa	Electromedicina	Mantenimiento	<i>Joel Inoa</i>	809 710-4915
Rufino Santana	Electricista	Mantenimiento	<i>Rufino Santana</i>	809 660-8243
Emilio Matos	Ayudante	Mantenimiento	<i>Emilio Matos</i>	809 846-5862
Opecinga	Ayudante	Mantenimiento	<i>Opecinga</i>	829 569-5588
Juan Santos	Refrigeración	Mantenimiento	<i>Juan Santos</i>	809 703-8155
Yessy Espinoza	Refrig.	Mant.	<i>Yessy Espinoza</i>	809 506 7631



*Nota: para las reuniones virtuales no será necesario completar el campo de firma.



Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 23/2/23

Área Solicitante: Área Clínica

Trabajos a Efectuar

Arreglos de Mechadora del
Star de enfermería

Observaciones

Se le cambio Manguerita
se le puso 1 Nueva

Diego Cormones
Firma del Solicitante

Jabril Macho
Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

22/2/2023

Área Solicitante:

Emergencia

Trabajos a Efectuar

Trabaja no descargar

Observaciones

Se desmontó tenia demaciado
Vasos y potecito Plastico Adentro

Firma del Solicitante



Firma del Técnico

Fecha Realización:

12/2/2023

Área Solicitante:

Baño de los pacientes

Trabajos a Efectuar

Poner desagüe desde la pared
hasta su registro.

Observaciones

Se picó la pared y se puso
un desagüe con reducción de 3 a 2
pulgada hasta la A.C.E.T.A.



Firma del Solicitante



Firma del Técnico

Fecha Realización:

12/2/2023

Área Solicitante:

Emergencia

Trabajos a Efectuar

Cambiar llave de Lavamanos

Observaciones

Se le puso 1 llave sencilla
La monomanto que tenia no sirve


Firma del Solicitante


Firma del Técnico



Fecha Realización: 28/3/2023

Área Solicitante: Oficina de Enfermería

Trabajos a Efectuar

Instalar Nueva Alimentación de Agua

Observaciones

Se Instaló tubería desde el patio hasta segundo Nivel con tubo de 1/2 PVC.


Firma del Solicitante


Firma del Técnico

 SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL INFANTIL
DR. ARTURO GARCILAN
MANTENIMIENTO



Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 3/9/2023

Área Solicitante: Resitro Coca de Oncología

Trabajos a Efectuar

Limpiar Resitro tapado en la
Acera del frente al Hospital

Observaciones

Se limpió y se destapó y
se selló con cemento

Rosita Colque
Firma del Solicitante

Jah...
Firma del Técnico



Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 6/3/2023

Área Solicitante: Cirugía

Trabajos a Efectuar

Lavar mano de los Medicos
Ajustar flave y Corresir foga

Observaciones

Ajuste de flave flosa (2)


Firma del Solicitante


Firma del Técnico



Fecha Realización:

18/2/2023

Área Solicitante:


Aislamiento

Trabajos a Efectuar

Corregir fuga del baño por el piso

Observaciones

Se le picó el piso y se cambió pieza de Unión de bajo del piso y poner Meva Cerámica



Firma del Solicitante



Firma del Técnico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 1/2/2023

Área Solicitante: Lavandería

Trabajos a Efectuar

Corresio fuga de Agua a la tubería de la maquina de lavar de Agua Caliente

Observaciones

Se Corrisio fuga con Soldadura de tubería

Jose Bretin
Firma del Solicitante

[Firma]
Firma del Técnico



Fecha Realización: 2/2/2023

Área Solicitante: Laboratorio

Trabajos a Efectuar

fixas Inodoro de fusometro

Observaciones

A veces hay que controlarlo por la Presión de Agua


Firma del Solicitante


Firma del Técnico

Fecha Realización:

13/2/2023

Área Solicitante:

Laboratorio

Trabajos a Efectuar

Instalar Lavamanos con Sifon nuevo.

Observaciones

Los paciente se hacen fuerza y lo despegan se le hizo trabazo en la pared y el piso para desarlo.



Firma del Solicitante



Firma del Técnico



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

22/2/2023

Área Solicitante:

Emergencia

Trabajos a Efectuar

Trabaja no descargar

Observaciones

Se desmontó tenia demaciado
Vasos y potecito Plastico Adentro

Firma del Solicitante



Firma del Técnico

Fecha Realización:

Área Solicitante:

Trabajos a Efectuar

Pinturas urgencias

Observaciones

De Pimentel

Firma del Solicitante

[Signature]

Firma del Técnico



Fecha Realización:

Área Solicitante:

Trabajos a Efectuar

Pintura
Pintada de Emergencia -

Observaciones





Firma del Solicitante



Firma del Técnico





Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 27/5/2023 Área Solicitante: Consulta

Trabajos a Efectuar

Cambiar tubería del Baño de los paciente

Observaciones

Se le puso Instalación por fuera tiene mucha filtración por dentro de la pared y el techo

Firma del Solicitante

Firma del Técnico



Fecha Realización: 20/2/2023

Área Solicitante: Oficina de Seguridad

Trabajos a Efectuar

Reparar Tendido

Observaciones

Se Cambió balancín y Cadena de pesita


Firma del Solicitante



Firma del Técnico


Fecha Realización:

14/2/2023

Área Solicitante:

Recurso Humano

Trabajos a Efectuar

Destapar Lavamanos, Arreglar Interruptores del baño.

Observaciones

Se le puso formita a llave de Lavamanos mono mano estaba floja.

Fernand S. González
Firma del Solicitante



Gabriel M...
Firma del Técnico



Fecha Realización:

20/12/2023

Área Solicitante:

patología

Trabajos a Efectuar

Habilitar Area Nueva, no
hay Agua. y Habilitar Los
Inodoro y Lavamanos y fregadero.

Observaciones

hay que demontar Inodoro
y Arreglar Lavamanos esta en
el Aire, y poner Instalaciones
de entrada de Agua.



Firma del Solicitante



Firma del Técnico

























Control panel with various indicators and gauges. Includes a digital display, several colored buttons (green, red, blue, yellow), and two analog gauges. The word "STURDY" is visible in green text on the right side of the panel. A small label "SAP-0001" is located at the bottom right corner of the panel area.























AREA DE
POST-QUIRURGICO

Beacon
ELECTRICAL
EQUIPMENT

PR
C







VAS DE JESÚS



COCINA









CONSULTA EXTERNA

CONSULTA EXTERNA