

Nombre Establecimiento: Hospital Provincial Ricardo Limardo
Dirección O Departamento: Mantenimiento (Equipos e Infraestructura)

Fecha 5 junio 2023

Tema actividad:

4.1.1.6.02 Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EESS

Cuerpo

Mes reportado: mayo 2023

Relación de mantenimientos preventivos y correctivos:

Preventivos ejecutados

Equipo	Frecuencia de mantenimiento	Responsable
Auto clave cirugía	Trimestral	Ing. José Sánchez

Correctivos ejecutados

Fecha	Descripción del Trabajo	Área	Estado	#Averías
5/5/2023	Reparación de aire acondicionado	Emergencia pediátrica	Completado	1
	Reparación de lavamanos	Maternidad Hab 1	Completado	1
	Reparación de switcher de presión	Cisterna principal	Completado	1
	Reparación de contactor	Cisterna principal	Completado	1
	Reparación de breaker de 32 amp	Cisterna principal	Completado	1
8/5/2023	Reparación de manguera	Autoclave cirugía	Completado	1
	Reparación de fotocelda	Lampara morgue	Completado	1
9/5/2023	Instalación de tinaco	Maternidad	Completado	
12/5/2023	Instalación de tinaco	Neonatal	Completado	
15/5/2023	Reparación de ducha	Observación emergencia	Completado	1
16/5/2023	Instalación de lámparas led	Hemodiálisis	Completado	
	Reparación de lámparas led	UCI emergencia	Completado	3
	Reparación de lámparas led	Quirófano 2 cirugía	Completado	2
	Reparación de lampara led	Trauma shock emergencia	Completado	2
17/5/2023	Reparación de panel led 18 watt	Pasillo lavandería	Completado	4

Reporte

18/5/2023	Reparación de lampara led	Pasillo laboratorio	Completado	1
19/5/2023	Reparación de breaker de 32 amp	Contabilidad	Completado	1
	Reparación de lampara led	Cura y Yeso	Completado	1
	Terminación de pintura	Morgue	Completado	
22/5/2023	Reparación de fregadero	Laboratorio	Completado	1
	Reparación de reflector led	Oxigeno	Completado	1
	Instalación de luces de emergencia	Hemodiálisis	Completado	
23/5/2023	Reparación de breaker de 32 amp	Vacuna	Completado	1
	Reparación de panel led 12 watt	Oficina de psicología	Completado	1
24/5/2023	Reparación de bomba 5HP	Cisterna principal	Completado	1
	Reparación de lampara led	Escaleras segundo nivel	Completado	1
25/5/2023	Reparación de gabinetes	Trauma shock emergencia	Completado	2
26/5/2023	Instalación de cáncamos	Cirugía	Completado	
29/5/2023	Aplicación de sellador de techo	Trauma shock emergencia	Completado	
	Reparación de contactor	Cisterna de diálisis	Completado	1
	Reparación de inodoro	Pabellón A habitación 4	Completado	1
Total, de correctivos				32

Adjunto plan de mantenimiento preventivo y correctivo y evidencias de mantenimientos realizados.



Ing. Angel Joel Reynoso
Encargado de mantenimiento



Dr. Carlos Reyes Salas
Director general

Lugar de destino:		Fecha de visita:	
Personal visitante:		Propósito de la asignación:	

Área	Mobiliario	Cumple/No cumple	Condición del mobiliario
------	------------	------------------	--------------------------

Imágenes	Sillas secretariales	Cumple	Bueno
	Escritorios	Cumple	Bueno
	Bancadas	Cumple	Regular
Esterilización	Sillas secretariales	Cumple	Bueno
Internamiento	Mesas de Comer	Cumple	Mala
	Sillón Acompañante	Cumple	Bueno
	Mesa de Noche	Cumple	Mala
Laboratorio	Sillas secretariales	Cumple	Buena
	Escritorios	Cumple	Bueno
	Bancadas	Cumple	Bueno
Neonatología, UCIN	Sillas secretariales	Cumple	Bueno
	Escritorios	Cumple	Bueno
	Bancadas	Cumple	Bueno
Quirófanos/ Partos	Bancadas	Cumple	Bueno
	Sillas secretariales	Cumple	Bueno
Emergencia	Bancadas	Cumple	Regular
	Sillas secretariales	Cumple	Regular
	Escritorios	Cumple	Bueno
Unidad de Cuidados Intensivos	Sillas secretariales	Cumple	Bueno
Odontología	Sillas secretariales	Cumple	Bueno
Cocina	Sillas	Cumple	Regular
	Mesas	Cumple	Bueno
Consultorios	Sillas secretariales	Cumple	Bueno
	Escritorios	Cumple	Bueno
	Bancadas	Cumple	Bueno





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 17/5/2023

Ficha No: _____

Datos del Equipo

Nombre: Auto Clave

Marca: Equimex

Modelo: _____

Serie: _____

Ubicación: Integria

Inventario No. _____

Periodo: 4M 6M 12M Otro: _____

Notas:

Descripción de Acciones

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Mantenimiento de Filtros
Mantenimiento de Resistencia

Materiales Utilizados

Condición Final

✓ ×

Nombre del Electromédico _____

Encargado de Área

