

Instalación / Maquinaria	Elementos del Equipo a Realizar Mantenimiento	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento											Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	
Cortina de aires 2	Parte interna del equipo	Desarme del equipo	Correctivo	MENSUAL	16/06/2023	01/07/2023												
	Ventiladores	Engrase de los ventiladores	Preventivo				x	x	x	x	x	x	x					
Aires Acondicionados 112 A/A	Mantenimiento condensa,	cambio de doble breaker 50A	Preventivo	MENSUAL	01/06/2023		x	x	x	x	x	x						Pediatría
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		01/06/2023	x	x	x	x	x	x							UCI internamiento
	Aire acondicionado	colocacion de difusorres	Preventivo		01/06/2023	x	x	x	x	x	x							lobby
	Mantenimiento condensa,	cambio de capacitor 35mf	Preventivo		02/05/2023	x	x	x	x	x	x							lavanderia
	Aire acondicionado	cambio de terminar tarjeta y compresor	Preventivo		02/05/2023	x	x	x	x	x	x							lavanderia
	Mantenimiento condensa,	cambio capacitores 60 mf	Preventivo		03/06/2023	x	x	x	x	x	x							UCI internamiento
	Aire acondicionado de paquete	reparacion cambio de 2 capacitor 5mf	Preventivo		05/06/2023	x	x	x	x	x	x							UCI internamiento
	Mantenimiento condensa,	cambio cap 60 mf + 7mf cambio de conector	Correctivo		05/06/2023	x	x	x	x	x	x							Cpre imágenes medicas
	Mantenimiento condensa,	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		06/06/2023	x	x	x	x	x	x							sala de internamiento 204,203,202,201,200
	manteni. A/A	manteni. Ductos y salina de A/A	Preventivo		10/06/2023	x	x	x	x	x	x							imágenes medicas sonografía
	Mantenimiento condensa,	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		10/06/2023	x	x	x	x	x	x							sala de espera sonografía
	Mantenimiento condensa,	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		10/06/2023	x	x	x	x	x	x							cardiología
	Mantenimiento condensa,	limpieza y mante. Con hidro lavado	Correctivo		10/06/2023	x	x	x	x	x	x							area de placas Rayos X
	Mantenimiento condensa,	completar refrigerante R22	Correctivo		11/06/2023	x	x	x	x	x	x							Cpre imágenes medicas
	Mantenimiento condensa,	cambio de unda codesadora 18,000btu	Preventivo		13/06/2023	x	x	x	x	x	x							Psicología
	Mantenimiento condensa,	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		13/06/2023	x	x	x	x	x	x							Direccion
	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		13/06/2023	x	x	x	x	x	x							administracion oficina Enc.
	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		13/06/2023	x	x	x	x	x	x							almacen de medicamento
	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidro lavado	Preventivo		13/06/2023	x	x	x	x	x	x							almacen genral
	manteni. A/A	limpieza y mante.	Preventivo		14/06/2023	x	x	x	x	x	x							facturacion puesta #8
Mantenimiento condensa,	limpieza y mante.	Correctivo	14/06/2023	x	x	x	x	x	x							Inflamatoria		
Mantenimiento condensa,	limpieza y mante.	Preventivo	14/06/2023	x	x	x	x	x	x							patología		
unidad evaporadora	cambio de valcosel tubería de cobre	Preventivo	17/06/2023	x	x	x	x	x	x							consulta medica		
manejadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo	17/06/2023	x	x	x	x	x	x							Endoscopia area de procedimiento		
unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo	17/06/2023	x	x	x	x	x	x							oficina Endoscopia		
unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo	21/06/2023	x	x	x	x	x	x							toma de muestra laboratorio		
unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo	21/06/2023	x	x	x	x	x	x							química		
unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Preventivo	21/06/2023	x	x	x	x	x	x							parasitología		
Mantenimiento condensa,	cambio de contator 240v a 24v y capacitor 70+5	Preventivo	23/06/2023	x	x	x	x	x	x							sala 202 internamiento		
Mantenimiento condensa,	cambio de capacitor 50mf	Preventivo	25/06/2023	x	x	x	x	x	x							sala 203 internamiento		
Filtros de Aire.	Limpieza de Filtro con Agua a Presión.	Preventivo	1/06/23 a 3/06/23	1/07/23 a 31/07/23	x	x	x	x	x	x						112 unidad de A/A		
equipamiento	puerta	reparacion y ajuste	Preventivo	trimestral	01/06/2023		x	x	x	x	x	x						baño empleado seminario
	frezzer	cambio de abanico y contactor	Correctivo		05/06/2023	x	x	x	x	x	x							banco de sangre
	carrito de almacen	mante, reparacion y pintura	Preventivo		06/06/2023	x	x	x	x	x	x							mantenimiento
	abanico	reparacion y mantenimiento	Preventivo		06/06/2023	x	x	x	x	x	x							cocina
	frezzer de una puerta	mantenimiento	Preventivo		13/06/2023	x	x	x	x	x	x							almacen de medicamento
	bomba reservorio de gasoil	Revision y mantenimiento	Preventivo		13/06/2023	x	x	x	x	x	x							cuarto de maquina
	Extractores	Revision y mantenimiento	Preventivo		13/06/2023	x	x	x	x	x	x							imágenes medicas Rayos X
	puerta	cambio de llavin	Preventivo		17/06/2023	x	x	x	x	x	x							consulta #6
	licuadora,	reparacion y mantenimiento	Preventivo		20/06/2023	x	x	x	x	x	x							cocina
	bomba de succion	reparacion y mantenimiento	Preventivo		14/06/2023	x	x	x	x	x	x							endoscopia area de procedimiento
Mante. Ascensor	Revision y mantenimiento	Preventivo	19/06/2023	x	x	x	x	x	x							Mantenimiento		
abanicos de pedestal	mante, reparacion	Preventivo	22/06/2023	x	x	x	x	x	x							cocina		
abanicos de techo	mante, reparacion	Preventivo	15/06/2023	x	x	x	x	x	x							pasillo primer nivel		
Instalacion Sanitaria	filtro para dureza del agua	colocacion de precinto en tuberia	Preventivo	trimestral	02/06/2023		x	x	x	x	x	x						química laboratorio
	lavamanos	cambio de llava y manguera	Preventivo		17/06/2023	x	x	x	x	x	x							consulta puerta #10
	lavamanos	cambio de llava y manguera	Correctivo		20/06/2023	x	x	x	x	x	x							consulta puerta #8
	tanque de inodoros	cambio de balancin roto	Correctivo		12/05/2023	x	x	x	x	x	x							bajo damas pasillo nivel 1
	desague de piso y filtrante	revisión limpieza	Preventivo		26/06/2023	x	x	x	x	x	x							area de lavado endoscopia
	desague de techo	revisión trimestral y limpieza	Correctivo		23/06/2023	x	x	x	x	x	x							techo del centro
desague de piso y filtrante	revisión semanal	Preventivo	1/06/23 a 30/06/23	01/07/2023	x	x	x	x	x	x						En del centro, internamient.		



## Programación de Mantenimiento para Junio 2023

ÁREA	DESCRIPCIÓN	Descripción Actividad a Realizar	TÉCNICO
Pediatría	Mantenimiento condensa,	cambio de doble breaker 50A	Vegazo
UCI internamiento	unidad evaporadora	Limpieza y mante. Con hidro lavado	Jonathan
lobby	Aire acondicionado	colocación de difusores	Ramón de oleo
lavandería	Mantenimiento condensa,	cambio de capacitor 35mf	Vegazo
lavandería	Aire acondicionado	cambio de terminar tarjeta y compresor	Vegazo
UCI internamiento	Mantenimiento condensa,	cambio capacitores 60 mf	Vegazo
UCI internamiento	Aire acondicionado de paquete	reparación cambio de 2 capacitor 5mf	Vegazo
Cpre imágenes medicas	Mantenimiento condensa,	cambio cap 60 mf + 7mf cambio de conector	Vegazo
sala de internamiento 204,203.202,201,200	Mantenimiento condensa,	Limpieza y mante. Con hidro lavado	Julio Duran/ramón de oleo
imágenes medicas sonografía	manteni.A/A	manteni. Ductos y salina de A/A	Vegazo
sala de espera sonografía	Mantenimiento condensa,	limpieza y mante. Con hidro lavado	Vegazo
cardiología	Mantenimiento condensa,	limpieza y mante. Con hidro lavado	Vegazo
area de placas Rayos X	Mantenimiento condensa,	limpieza y mante. Con hidro lavado	Vegazo
Cpre imágenes medicas	Mantenimiento condensa,	completar refrigerante R22	Vegazo
Psicología	Mantenimiento condensa,	cambio de unda codesadora 18,000btu	Jonathan
Dirección	Mantenimiento condensa,	limpieza y mante. Con hidro lavado	Vegazo
Administración oficina Enc.	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro lavado	Jonathan
almacén de medicamento	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidro labado	Vegazo
almacén general	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidro labado	estaban
facturación puesta #8	manteni.A/A	limpiesa y mante.	Ramón de oleo
inflamatoria	Mantenimiento condensa,	limpiesa y mante.	Ramón de oleo
patología	Mantenimiento condensa,	limpiesa y mante.	Jonathan/vegazo
consulta medica	unidad evaporadora	cambio de valcosel tubería de cobre	Jonathan
Endoscopia área de procedimiento	manejadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan
oficina Endoscopia	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan

## Programación de Mantenimiento para Junio 2023

toma de muestra laboratorio	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Julio Duran
química	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Julio Duran
parasitología	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan
sala 202 internamiento	Mantenimiento condensa,	cambio de contator 240v a 24v y capacitor 70+5	Vegazo
sala 203 internamiento	Mantenimiento condensa,	cambio de capacitor 50mf	Jonathan
baño empleado seminario	puerta	reparacion y ajuste	Jonathan
banco de sangre	frezzer	cambio de abanico y contactor	vegazo
mantenimiento	carrito de almacén	mante, reparación y pintura	Jonathan/Rafael
cocina	abanico	reparación y mantenimiento	Jonathan
almacén de medicamento	frezzer de una puerta	mantenimiento	Vegazo
cuarto de maquina	bomba reservorio de gasoil	Revisión y mantenimiento	Jonathan
imágenes medicas Rayos X	Extractores	Revisión y mantenimiento	Vegazo
consulta #6	puerta	cambio de llavin	Jonathan
cocina	licuadora,	reparacion y mantenimiento	Jonathan/jhon
endoscopia área de procedimiento	bomba de succión	reparacion y mantenimiento	Jonathan
Mantenimiento	Mante. Ascensor	Revicion y mantenimiento	Supervi. Vegazo
cocina	abanicos de pedestal	mante, reparación	Jonathan
pasillo primer nivel	abanicos de techo	mante, reparación	Ramón de oleo/julio duran
química laboratorio	filtro para dureza del agua	colocación de precinto en tubería	Julio Duran
consulta puerta #10	lavamanos	cambio de llava y manguera	Jonathna
consulta puerta #8	lavamanos	cambio de llava y manguera	Herquin
bajo damas pasillo nivel 1	tanque de inodoros	cambio de balancín roto	Herquin
área de lavado endoscopia	desagüe de piso y filtrante	revisión limpieza	Herquin
techo del centro	desagüe de techo	revisión trimestral y limpieza	Herquin
En del centro, internamiento.	desagüe de piso y filtrante	revisión semanal	Herquin
planta pequeña	sistema de	cambio de llave y	Herquin

## Programación de Mantenimiento para Junio 2023

	distribución de gasoil	adactador	
manteamiento cuarto ascensor	mantenimiento preventivo mensual	ascensor	Vegazo
pasillo	revisión semanal puerta y venta	ajuste brazo de puerta	jonathan
pasillo	colocación de señalitica	reubicación	Ramon de oleo
patología oficina	plafones	corrección y reparación	Julio/óscar
escalera principal	corrección de superficie	lijado, pintura y laca	peña
pasillo frente a epidemiologia	manteni. luminaria	3 lampara cambio de tubo 18w	Ramon de oleo
área mantenimiento	panel eléctrico	cambio de conectora breker 125ap trifacico	Jonathan
escalera caja #16 al segundo nivel	manteni.luminaria	2 lámpara cambio de tubo 18w led	Ramon de oleo
salon seminario	manteni.luminaria	cambio de interruptor doble	Ramon de oleo
química laboratorio	manteni.luminaria	3 lámpara cambio de tubo 18w	Julio Duran
hematología laboratorio	manteni.luminaria	6 lámpara cambio de tubo 18w	Julio Duran
almacén laboratorio	manteni.luminaria	4 lámpara cambio de tubo 18w	Esteban
sala 202 internamiento	corrección de línea eléctrica	cambio de línea y breker	Julio Duran
Rayos X pasillo	corrección de línea eléctrica	cambio de breker	Julio Duran
pasillo frente a emergencias	manteni.luminaria	3 lámpara cambio de tubo 18w	Ramon de oleo
consulta medica	manteni.luminaria	lámpara redonde led 24w	Julio Duran
Cuarto de almacén mantenimiento	manteni.luminaria	2 lámpara cambio de tubo 18w	Esteban
Servicios Generales	Revisión cisterna de diario y cloro dosificador		Técnico de servicio
	Revisión planta y paneles eléctricas Diario		Cambio de servicio
	Mant. Filtros y revisión de drenajes de A/A		jonathan
	Mant. Unidad condensador		Vegazo
	Revisión y calentamiento semanal de plantas eléctricas		técnico de servicio

## Programación de Mantenimiento para Junio 2023

	Mantenimiento de abanicos de techo de pasillo de consulta		D oleo :primera y segunda semana
	Mantenimiento de abanicos de techo de pasillo de Comedor		Duran: tercera y cuarta semana



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento**

DADM-FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 27/06/2023

Área Solicitante: consulta externas

**Trabajos a Efectuar**

Se cambio una lampara de 24watt

**Observaciones**

27/6/23  
Avel Roque  
Firma del Solicitante



Alebon Hernandez  
Firma del Técnico



Fecha 13/6/2023

Área Solicitante: Imágenes médicas

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

*Limpieza de extractores de Ambos Baños y area de comedor*



<i>Dr. Rafael Rosario</i>	<i>Rosario</i>	<i>13/6/2023.</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Reynaldo E. Regazo</i>	<i>Reynaldo</i>	<i>13/06/2023</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento**

DADM-FO-019 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 19/6/23

Área Solicitante: Consulta Externa

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

*Cambio de yabir del consultorio # 6*

<i>Mónica C. Durán</i>		<i>15/6/23</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Jonathan M.</i>	<i>Jonathan M.</i>	<i>19/6/2023</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento**

DADM-FO-019 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 19/6/23

Área Solicitante: Consulta Ayt

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

*Cambio de llave del lockero  
del consultorio #10*



<i>Mariela Duran</i>	<i>[Signature]</i>	<u>15/6/23</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<u>17/6/23</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento**

DADM-FO-018 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:** 19/6/23

**Área Solicitante:** Lab. Clínico (Química)

**Trabajos a Efectuar**

Cambios de 3 lámparas 18 watt

**Observaciones**

*[Handwritten Signature]*  
Firma del Solicitante

*[Handwritten Signature]*  
Firma del Técnico





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento**

DADM-FO-018 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

19/6/23

Área Solicitante:

Laboratorio Clínico

**Trabajos a Efectuar**

Cambio de 8 lámparas 18 watts.

**Observaciones**

  
Firma del Solicitante

  
Firma del Técnico





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento**

DADM-FO-019 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 23/06/2023

Área Solicitante: Psicología

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

Cambio condensador aire acondicionado.

<u>Lic. Paloma Brito</u>	<u>[Firma]</u>	<u>23/6/2023</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento**

DADM-FO-019 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 22/6/23


Área Solicitante: Consulta ext

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

Instalacion de Hava  
del Levamans consultorio n°  
8 y Manguerita Angular

<u>Don Genito</u>	<u>[Firma]</u>	<u>22/6/23</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	<u>22/6/23</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento**

DADM-FO-019 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 21/6/23

Área Solicitante: Consulta ExI

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

Instalacion de llave de  
toro manos del Bando de  
empleados y Manguera Angular

<u>Dre Tronito</u>	<u>[Firma]</u>	<u>21/6/23</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	<u>21/6/23</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Fecha	23/6/23
Área Solicitante:	Intendencia

Descripción de Trabajo a Efectuar
Por favor Velar por el Bien de los mayores del país



Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
Alfonso Rodríguez	Alfonso Rodríguez	23/6/23
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha/Termino de Trabajo
Alfonso Rodríguez	Alfonso Rodríguez	23/6/23





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento**

DADM-FO-019 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 27/6/23

Área Solicitante: Neurología

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

Destape fregadera Endoscopia



<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>27/6/23</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>27/6/23</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento**

DADM-FO-019 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha 27/6/23

Área Solicitante: Mayordomía

**Descripción de Trabajo a Efectuar**

destape de drenaje de piso en  
cocina uso  
asido murciático y lejía

	<u>[Handwritten Signature]</u>	<u>27/6/23</u>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>[Handwritten Signature]</u>	<u>[Handwritten Signature]</u>	<u>27/6/23</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo

Junio 2023



# CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS AYBAR



## REGISTRO MANTENIENDO PREVENTIVO DE A/A Jose Espinosa /Esteban hernandez

Unidad e A/A	NO.	DESCRIPCION DEL AREAS	INTRODUCIR DATOS																												No. De Mantenimiento
			REGISTRO DE MANTENIMIENTOS							REGISTRO DE MANTENIMIENTOS							REGISTRO DE MANTENIMIENTOS							REGISTRO DIARIO DE MANTENIMIENTOS							
			semana 1							semana 2							semana 3							semana 4							
			D	L	M	I	J	V	S	D	L	M	I	J	V	S	D	L	M	I	J	V	S	D	L	M	I	J	V	S	
2	1	Nutricion																												0	
2	2	Tecnologia								✓																				0	
2	3	Oficina de Enfermeria																												0	
1	4	Nomina	✓																											0	
2	5	Salon de Seminarios																												0	
1	6	Motilidad Digestiva																												0	
2	7	Vestidor Enfermeria											✓																	0	
1	8	Estadistica																												0	
2	9	Activo Fijo																												0	
0	10	Archivo Clinico																												0	
1	11	Dispensa																												0	
1	12	OAI																												0	
16																														0	



*[Handwritten signature]*



Junio 2023



## CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS AYBAR

### REGISTRO MANTENIENDO PREVENTIVO DE A/A RAMON DE OLEO



Unidad de A/A	NO.	DESCRIPCION DEL AREAS	INTRODUCIR DATOS																												No. De Mantenimiento		
			REGISTRO DE MANTENIMIENTOS							REGISTRO DE MANTENIMIENTOS							REGISTRO DE MANTENIMIENTOS							REGISTRO DIARIO DE MANTENIMIENTOS									
			semana 1							semana 2							semana 3							semana 4									
			D	L	M	I	J	V	S	D	L	M	I	J	V	S	D	L	M	I	J	V	S	D	L	M	I	J	V	S			
12	1	Internamiento (salas y Estacion de Enfermeria)			✓																												0
4	2	Patologia																															0
1	3	Enfermedades Inflammatorias																															0
1	4	Epidemiologia			✓																												0
4	5	Facturacion de la boratorio			✓																												0
5	6	Entrega de Resultados de Laboratorio.			✓																												0
0	7	medico residente			✓																												0
0	8	Facturacion puerta #8																															0
27																																	

*[Handwritten signature]*







JUNIO 2023



# CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DR. LUIS AYBAR


## REGISTRO DE CLORO RESIDUAL

SEGUNDA CLASIFICACION	DESCRIPCION DEL PUNTO DE MUESTREO	INTRODUCIR DATOS																												
		REGISTRO DIARIO DE CLORO							REGISTRO DIARIO DE CLORO							REGISTRO DIARIO DE CLORO							REGISTRO DIARIO DE CLORO							
		23							24							25							26							
		D	L	M	I	J	V	S	D	L	M	I	J	V	S	D	L	M	I	J	V	S	D	L	M	I	J	V	S	
III Nivel de Atención	Entrada Cisterna, Red CAASD				CL	CL					CL	CL					CL	CL					CL	CL					CL	CL
III Nivel de Atención	Entrada Cisterna, Pozo	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
III Nivel de Atención	Baño médicos de Rayos X	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	
III Nivel de Atención	Lavamanos Area de Emergencia	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	
III Nivel de Atención	Lavamanos Estación de Enfermería	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	
III Nivel de Atención	Fregadero, Cocina	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	
III Nivel de Atención	Area de Hematología, Laboratorio	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	
III Nivel de Atención	Lavamanos área de Endoscopia	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	



Mes: \_\_\_\_\_

 Establecimiento: Centro de gastro Equipo: Elementos eléctricos Ficha: 1/6/2023

ÍTEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	Medidas correctivas en caso de No conformidad	DÍAS DEL MES																																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
1	SEGURIDAD ELÉCTRICA	1. Cables eléctricos de los equipos en buenas condiciones y sin empalmes.	1. Reparar desvíos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		2. De existir cuarto eléctrico en el área, se encuentra con accesos controlado y señalizado.	2. Colocar control de acceso (cerradura) y señalización	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		3. Paneles eléctricos, señalizados con nivel de voltaje y peligro. El acceso está despejado	3. Colocar señalización, despejar área	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		4. Áreas húmedas provistas de toma corrientes con sistema GFCI (Interruptor con falla a tierra)	4. Colocar tomacorrientes GFCI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		5. Los tomacorrientes se encuentran tapados sin alteraciones	5. Reparar desvíos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	PANELES ELÉCTRICOS	1. Las conexiones se muestran ajustadas.	1. Reparar desvíos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		2. La estructura física se observa en buen estado.	2. Reparar desvíos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		3. La puerta se encuentra cerrada.	3. Cerrar puerta, garantizar la operación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		4. Los aislantes se observan en buen estado.	4. Reparar desvíos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		5. Se observa libre de polvos y partículas de suciedad.	5. Limpiar las áreas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	ILUMINACIÓN	1. Áreas de trabajo con iluminación adecuada.	1. Reemplazar luminarias	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		2. Lámparas en buenas condiciones y bien colocadas.	2. Reparar desvíos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1. Si existe una condición que requiera mayor atención en el Mantenimiento Preventivo registrar en el documento al reverso.																																							
EN LAS INSPECCIONES MARQUE:																																							
C-CONFORME																																							
NC-NO CONFORME																																							
				 FIRMA DEL INSPECTOR																																			



Fecha: 11/6/23

Establecimiento: Centro de Gasto Equipo: Defensa de Oficinas Ficha: \_\_\_\_\_

ÍTEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	SEMANAS			
			Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
1	PISOS	1. En buen estado, sin salientes o obstáculos, limpios y sin puntos de tropiezo	C	C	C	C
		2. Se mantienen los pasillos peatonales libres de obstáculos y limpios.	C	C	C	C
2	EQUIPOS DE EMERGENCIA	1. Extintores del área en un lugar adecuado, de fácil acceso y con su inspección al día.	C	C	C	C
		2. Puertas/salidas de emergencias sin obstáculos e identificadas.	C	C	C	C
		3. Esta identificada la ruta de escape ante una emergencia.	C	C	C	C
		4. Los colaboradores conocen la ubicación de su punto de encuentro (preguntar en el área).	C	C	C	C
3	ESCALERAS	1. Las escaleras de acceso al área de oficina debe de estar provistas de una huella y contrahuella, libres de obstáculos y sin puntos de tropiezo.	C	C	C	C
		2. Escalera de acceso a oficina debe de estar libre de grasa, obstáculos, con cinta anti resbalante	C	C	C	C
4	ESCRITORIOS Y ARMARIOS	1. El peso de la estantería se encuentra repartido de manera uniforme.	C	C	C	C
		2. La estantería que supera los 1.8m de altura se encuentra fija.	C	C	C	C
		3. Escritorios y mesas en buen estado, sin filos cortantes y estables.	C	C	C	C
		4. Están provistos los cajones de escritorios y armarios de topes que impidan su salida accidental.	C	C	C	C
		5. Están las sillas de trabajo en buen estado y constan de apoyabrazos.	C	C	C	C
1. Si existe una condición fuera de conformidad, corregir inmediatamente.  EN LAS INSPECCIONES MARQUE: C-CONFORME NC-NO CONFORME			FIRMA DEL INSPECTOR			



Mes: \_\_\_\_\_

Establecimiento: centro de gastro Equipo: planta emergencia Ficha: 1/6/2023

ÍTEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	Medidas correctivas en caso de No conformidad	DÍAS DEL MES																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Combustible y Aceite	1. Los niveles de aceite y combustible deben estar por encima del mínimo permitido.	1- Completar los niveles de fluidos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		2. Las llaves de paso deben estar abiertas.	2- Abrir llaves de paso,	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		3. Chequeo de trampa de agua	3. Reparar desvíos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		4. Funcionamiento de la bomba	4. Reparar desvíos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		5. Chequeo de flota	5. Reparar desvíos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Alternador	1. La correa del alternador debe estar sin alteraciones ni desgastes.	1. Sustitución de correa.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	Baterías	1. Los terminales se ven limpios.	1. Limpiar terminales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		2. Nivel de agua por encima del mínimo permitido	2. Completar Nivel de agua	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Radiador	1. El panel se observa limpio.	1. Limpiar el panel.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		2. Nivel de agua por encima del mínimo permitido	2. Completar Nivel de agua	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		3. La correa del radiador debe estar sin alteraciones ni desgastes.	3. Sustitución de correa.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1. Si existe una condición que requiera mayor atención en el Mantenimiento Preventivo registrar en el documento al reverso.																																		
EN LAS INSPECCIONES MARQUE:																																		
C-CONFORME NC-NO CONFORME																																		
				FIRMA DEL INSPECTOR 																														



