SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Inventario de Repuestos y Accesorios de Equipos
DADM-FO-022 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

No.	Descripción (Código,Catálogo o Serie)	Datos del Equipo	Cant.	Departamento
1	Sustitución Llavín de Puño	Llavín de Puerta	01	Gerencia de Farmacia
2	Luces y Control Acceso	Luces y Control Acceso	01	Ascensor del Lobby Principal
3	Ducto de Aire	Ducto de Aire	01	Lobby Principal
4	Monitor de Signos Vitales	Monitor de Signos Vitales	01	Reanimación de Emergencia
5	Ajuste de Posición de Cama	Ajuste de Posición de Cama	01	UCI de Tercer Piso.
6	Máquina de Anestesia	Máquina de Anestesia	01	Quirófano del Tercer Piso.
7	Inodoro Con Sus Accesorios	Inodoro Con Sus Accesorios	01	Baño Común 5to Piso
8	Llavín Sustitución	Llavín Sustitución	01	Cuarto de Médicos 3ro Piso.
9	Remplazo de Filtro de Nevera Ejecutiva	Remplazo de Filtro de Nevera Ejecutiva	01	Laboratorio
10	Llavín Sustitución	Llavín Sustitución	01	Habitación 405
11	Sustitución de Rodamientos	Sustitución de Rodamientos	01	Área del Galpón
12	Cambio de Plafones	Cambio de Plafones	05	Consultorio 210
13	Sustitución de Interruptor	Sustitución de Interruptor	01	Consultorio 212
14	Sustitución de Tomacorriente	Sustitución de Tomacorriente	01	Lobby Principal
15	Sustitución de Tubos con fuga de agua	Sustitución de Tubos con fuga de agua	06	Área de Diálisis
16	Sustitución de Unión y Terminales	Sustitución de Unión y Terminales	04	Máquinas de Diálisis
17	Llavín Sustitución	Llavín Sustitución	01	Auditoria Medica
18	Sustitución de Llave de Lava Manos	Sustitución de Llave de Lava Manos	01	Lobby Principal
19	Cambio de Mezcladora de Lava Manos	Cambio de Mezcladora de Lava Manos	01	UCI Tercer Piso
20	Sustitución de Llavín	Sustitución de Llavín	01	Almacén de Farmacia
21	Sustitución de Juntas y Sensores de Agua	Sustitución de Juntas y Sensores de Agua	02	Área del Chiller
22	Sustituciones de Plafones	Sustituciones de Plafones	03	Consultorio 209
23	Sustitución de Mezcladora	Sustitución de Mezcladora	02	Emergencia