

Evidencias Plan de Mantenimiento

Marzo 2024



Mantenimiento De Abanico En Habitación De Los Médicos De Emergencia





Mantenimiento A Lava Manos En La Habitación De Médicos De Emergencia







Reparación De Nebulizador De Emergencia





Mantenimiento De Filtros De Los Aires En La Emergencia




Reparación de los soporta piernas de la cama del quirófano 1 de cirugía




Reparación de la tubería de agua potable del auto clave en cirugía






Cambio de bombilla a la lámpara de cuello de ganso en pre-parto



Construcción de meseta móvil y fregadero para el área de cocina






Instalación de tubería de entrada y salidero de agua del fregadero, poniéndole los sifones a la misma.



Desmante de inodoro para destaparlo en el área de pediatría 2.




Instalación de un contactor al equipo de autoclave del quirófano.




Mantenimiento general de la consola




Reparación del sistema de la tarjeta de la lámpara de cirugía




Reparación de cama de sala de internamiento





Instalación de tapa a inodoro de la Administración



Instalación de un nuevo candado a la morgue



Reparación de nebulizador



Freddy Lara
Enc. Mantenimiento

Freddy Lara

