

Remozamiento del Comedor







Cambio de lámparas en diferentes áreas del Hospital.





Reparación Manifold de Oxígeno



Mantenimiento de patio





Mantenimiento aire acondicionado del Laboratorio.





Cambio de llave del lavamanos del baño de los usuarios frente a la despensa.



Remozamiento badén de la salida del Hospital





Instalación del aire acondicionado al área de Odontología



Instalación del Esfigmomanómetro en el área del SAI





Mantenimiento de aire en área de Emergencia



Arreglo de la nevera de Despensa y Cocina








Limpieza realizada en el techo.






Arreglo de nevera de oficinas.



Se instaló 6 dispensadores de jabón en las diferentes áreas: Dos Baño de frente a: Despensa, Frente a Lavandería, Epidemiología, Comedor, Área de yeso.





Cambio de Cerradura del Departamento de Hostelería



Mantenimiento al Aire Epidemiología



Instalación de la bomba de la Cisterna Mayor



Cambio de reductor habitación.6



Cambio de lámpara habitación 6



Cambio de lámpara habitación 7



Cambio de reductor en la habitación 12



Cambio de lámpara en la habitación 12



Cambio de llavín a la habitación de los Médicos Especialistas.



