



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Plan de Mantenimiento Preventivo**

DADM-FO-020 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 11/03/2024

Ficha No: \_\_\_\_\_

**Datos del Equipo**

Nombre: Frascos de Succión

Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Ubicación: UCI 4to Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_

Notas: instalación de 7 Voros de Succión en uci 4to.

**Descripción de Acciones**

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

\_\_\_\_\_

**Materiales Utilizados**

tornillo y monquero.

Condición Final

\_\_\_\_\_

Ricardo Ojeda  
Nombre del Electromédico

Susan Mella Feliz  
Encargado de Área





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Plan de Mantenimiento Preventivo**

DADM-FO-020 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 8/03/2024

Ficha No: \_\_\_\_\_

**Datos del Equipo**

Nombre: Aspirador

Marca: Electris Suction Modelo: YX980D

Serie: D2.20.312

Ubicación: Uci Neuro Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_

Notas: Mantenimiento Preventivo y Correctivo

**Descripción de Acciones**

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

\_\_\_\_\_

**Materiales Utilizados**

Monquero, Gasa y agua.

Condición Final

Valido

Ricardo Delgado  
Nombre del Electromédico



Juan Mella Feliz  
Encargado de Área



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Plan de Mantenimiento Preventivo**

DADM-FO-020 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 6/03/2024

Ficha No: \_\_\_\_\_

**Datos del Equipo**

Nombre: Monitor de Signo Vitales

Marca: Lutech

Modelo: 260

Serie: R5120727051

Ubicación: intermedio

Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_

Notas: Mantenimiento preventivo

**Descripción de Acciones**

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

**Materiales Utilizados**

Brozolet

Condición Final

✓  ×

Ricardo Velgado

Nombre del Electromédico

Susan Milla Feliz

Encargado de Área





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Plan de Mantenimiento Preventivo**  
DADM-FO-020 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha:

1/03/2024

Ficha No:

\_\_\_\_\_

**Datos del Equipo**

Nombre:

Mesa Quirúrgica

Marca:

PRO-MED

Modelo:

PRO-MED

Serie:

CMPH1165

Inventario No.

719062

Ubicación:

Periodo:

4M

6M

12M

Otro: \_\_\_\_\_

Notas:

Mantenimiento Preventivo y Correctivo

**Descripción de Acciones**

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

**Materiales Utilizados**

lubricante, tornillo y Gases

Condición Final

✓  ×

funcional

Ricardo Velgado

Nombre del Electromédico

Juan Mella Feliz

Encargado de Área





Fecha: 04/03/2024

Ficha No: \_\_\_\_\_

**Datos del Equipo**

Nombre: Monitor

Marca: NIHON KODEN Modelo: BSM-2303K

Serie: 01932

Ubicación: intermedio Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_

Notas: Montenimiento preventivo

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

\_\_\_\_\_

**Materiales Utilizados**

Brozolete, oxímetro y cable

Condición Final

funcional

Ricardo Delgado  
Nombre del Electromédico

Juan Melba Feliz  
Encargado de Área





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Plan de Mantenimiento Preventivo**  
DADM-FO-020 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 25/03/2024

Ficha No: \_\_\_\_\_

**Datos del Equipo**

Nombre: Cilindro de oxigeno Portatil Pego Modelo: \_\_\_\_\_

Marca: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_

Notas: Reposición de oxigeno de trocodo de paciente

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

\_\_\_\_\_

**Materiales Utilizados**

oxigeno y monquera de Uenado

Condición Final

funcionad  
Ricardo Delgado  
Nombre del Electromédico

  
Suarez Felix  
Encargado de Area



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Plan de Mantenimiento Preventivo**

DADM-FO-020 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 22/03/2024

Ficha No: \_\_\_\_\_

**Datos del Equipo**

Nombre: Cilindros Portatil pequeño Modelo: \_\_\_\_\_

Marca: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Ubicación: Respiración Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro:

Notas: Reposición de oxígeno para transporte de paciente

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

\_\_\_\_\_

**Materiales Utilizados**

Oxígeno y manguera de llenado

Condición Final

funcional

Ricardo Delgado  
Nombre del Electromédico

Summella Feliz  
Encargado de Área





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Plan de Mantenimiento Preventivo**  
DADM-FO-020 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha:

20/03/2024

Ficha No: \_\_\_\_\_

**Datos del Equipo**

Nombre:

Cama

Marca:

ROKON

Modelo: \_\_\_\_\_

Serie:

0000003/02355

Ubicación:

UTI - 4to

Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo:

4M

6M

12M

Otro: \_\_\_\_\_

Notas:

Montenimiento Preventivo y Correctivo

**Descripción de Acciones**

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

**Materiales Utilizados**

Tornillos, tuercas y cubricables.

Condición Final

✓  X

Funcional

Ricardo Ojeda  
Nombre del Electromédico



Juan Meléndez  
Encargado de Área





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Plan de Mantenimiento Preventivo**  
DADM-FO-020 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha:

18/03/2024

Ficha No: \_\_\_\_\_

**Datos del Equipo**

Nombre:

Cama

Marca:

Prod-Date (rotkov)

Modelo: \_\_\_\_\_

Serie:

QWORK 2005409800480

Ubicación:

UCI-4to

Inventario No. 121146

Periodo:

4M

6M

12M

Otro: \_\_\_\_\_

Notas:

Montenimiento Preventivo y correctivo

**Descripción de Acciones**

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

**Materiales Utilizados**

Tornillo, lubricante y coror

Condición Final

✓  X

funcional

Ricardo Velasco

Nombre del Electromédico

María Mella Feliz  
Encargado de Area



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Plan de Mantenimiento Preventivo**

DADM-FO-020 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 15/03/2024

Ficha No: \_\_\_\_\_

**Datos del Equipo**

Nombre: Electrocardiografo

Marca: Comen

Modelo: CM 300

Serie: 30200619076

Ubicación: Bloque B de 3ro

Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_

Notas:

Mantenimiento preventivo

**Descripción de Acciones**

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

\_\_\_\_\_

**Materiales Utilizados**

Gorros y alcohol

Condición Final

✓  X

\_\_\_\_\_

Ricardo Ojeda

Nombre del Electromédico

Juan Mella Feliz

Encargado de Área





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Plan de Mantenimiento Preventivo**

DADM-FO-020 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 13/03/2024

Ficha No: \_\_\_\_\_

**Datos del Equipo**

Nombre: Electrocardiograma

Marca: Bionet

Modelo: Cardio Care 20

Serie: ES0300481

Ubicación: Bloque B ortopedia Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_

Notas: Mantenimiento Preventivo

**Descripción de Acciones**

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

\_\_\_\_\_

**Materiales Utilizados**


alcohol, coros y punta

Condición Final

funcional

Ricardo Delgado  
Nombre del Electromédico

Susan Medina Feliz  
Encargado de Área





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Plan de Mantenimiento Preventivo**  
DADM-FO-020 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha:

27/03/2024

Ficha No: \_\_\_\_\_

**Datos del Equipo**

Nombre:

Camilla de Transportador Poscente

Modelo: \_\_\_\_\_

Marca: \_\_\_\_\_

Serie: \_\_\_\_\_

Ubicación:

UCI intermedio

Inventario No. 118986

Periodo:

4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_

Notas:

Mantenimiento Preventivo y Correctivo

**Descripción de Acciones**

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

**Otras acciones:**

**Materiales Utilizados**

Tornillos, lubricante y correa

Condición Final

✓  X

usual

Ricardo Delgado  
Nombre del Electromédico



[Signature]  
Encargado de Área



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Plan de Mantenimiento Preventivo**

DADM-FO-020 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 14/03/2024

Ficha No: \_\_\_\_\_

**Datos del Equipo**

Nombre: Sillon de odontología

Marca: Integral Modelo: ZA-208C

Serie: 1008048

Ubicación: \_\_\_\_\_ Inventario No. \_\_\_\_\_

Periodo: 4M  6M  12M  Otro: \_\_\_\_\_

Notas: Mantenimiento correctivo y Preventivo

**Descripción de Acciones**

Inspección Física   
Revisión Operacional   
Verificación Autodiagnóstico


**Otras acciones:**

Se ajustó el caberal y un micrometro el cual esta con desgaste en el rodamento.

**Materiales Utilizados**

tornillo, lubricante y Talla.

Condición Final



Ricardo Delgado  
Nombre del Electromédico

Ingrid Lopez  
Encargado de Área