



### Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01-Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

20/03/2024

Área Solicitante:

Área de Autoclave


#### Trabajos a Efectuar

se cambió el switch de presión de vapor y cambio de manómetro a uno de los autoclave pequeño


#### Observaciones

se inspecciono el equipo sustituyendo las pieza antes mencionada

Firma del Solicitante



Firma del Técnico



**WARNING**

1. NEVER OPERATE THIS EQUIPMENT WITHOUT THE PROPER TRAINING AND INSTRUCTIONS.

2. NEVER OPERATE THIS EQUIPMENT WITHOUT THE PROPER SAFETY DEVICES AND PROTECTIVE EQUIPMENT.

3. NEVER OPERATE THIS EQUIPMENT WITHOUT THE PROPER PRESSURE CONTROLS AND SAFETY DEVICES.

4. NEVER OPERATE THIS EQUIPMENT WITHOUT THE PROPER SAFETY DEVICES AND PROTECTIVE EQUIPMENT.

5. NEVER OPERATE THIS EQUIPMENT WITHOUT THE PROPER SAFETY DEVICES AND PROTECTIVE EQUIPMENT.

6. NEVER OPERATE THIS EQUIPMENT WITHOUT THE PROPER SAFETY DEVICES AND PROTECTIVE EQUIPMENT.

7. NEVER OPERATE THIS EQUIPMENT WITHOUT THE PROPER SAFETY DEVICES AND PROTECTIVE EQUIPMENT.

8. NEVER OPERATE THIS EQUIPMENT WITHOUT THE PROPER SAFETY DEVICES AND PROTECTIVE EQUIPMENT.

9. NEVER OPERATE THIS EQUIPMENT WITHOUT THE PROPER SAFETY DEVICES AND PROTECTIVE EQUIPMENT.

10. NEVER OPERATE THIS EQUIPMENT WITHOUT THE PROPER SAFETY DEVICES AND PROTECTIVE EQUIPMENT.



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

## Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01-Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

20/03/2024

Área Solicitante:

Habitación 420

### Trabajos a Efectuar

Cambio de Llavin a la habitación por uno nuevo

### Observaciones

se solicitó un Llavin nuevo para montarlo en la habitación

Firma del Solicitante



Firma del Técnico





Fecha Realización: 08/03/2024

Área Solicitante: Sala de endoscopia


**Trabajos a Efectuar**

**Readecuación del área Endoscopia y colonoscopia**

**Observaciones**

Se habilito una línea de drenaje para montar un Lavamano de acero inoxidable removiendo paredes de sherok y colocación de inodoro

Firma del Solicitante



Firma del Técnico





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

## Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01-Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

18/03/2024

Área Solicitante:

Área de Imágenes

### Trabajos a Efectuar

Se instaló el protector de camilla en la pared de imágenes que estaba roto

### Observaciones

Se procedió hacer unos nuevos orificio para sujetar la base del protector


*Bismarck Carbucosa*

Firma del Solicitante



*Julian Asencia*

Firma del Técnico







**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

## Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01-Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

22/03/2024

Área Solicitante:

Habitación 312

### Trabajos a Efectuar

se desmonto la bañera de la habitación para hacerle la corrección del sifón que está roto dejanda en uso

### Observaciones

Se substituyó la pieza denominada sifón para hacer la corrección de fuga

  
Firma del Solicitante



  
Firma del Técnico





### Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01-Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 21/03/2024

Área Solicitante: Consultorio 208

#### Trabajos a Efectuar

se realizó la pintura del consultorio 208

#### Observaciones



Se pintó el consultorio 208 completo

*Milagros Santiago*  
Firma del Solicitante



*Richard Guzman*  
Firma del Técnico

208 A  
Consultorio





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

### Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01-Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

14/03/2024

Área Solicitante:

Bloque B de la 4ta

#### Trabajos a Efectuar

Cambio de lámparas florecntes quemadas por lámpara Led nuevas

#### Observaciones

se cambiaron algunos lámpara de tubos florecntes que estaban quemado por lámpara Led nuevas en el pasillo del bloque B de la cuarta

Firma del Solicitante



Firma del Técnico





### Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01-Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:** 19/03/2024

**Área Solicitante:** Habitación 314

#### Trabajos a Efectuar

Sustitución de lámpara florecntes quemada por lámpara Led nueva en 314


#### Observaciones

Se instalaron algunas lámparas de tubo Led en habitación 314

**Firma del Solicitante**



**Firma del Técnico**







### Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01-Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:** 16/03/2024

**Área Solicitante:** Sub-dirección financiera

#### Trabajos a Efectuar

Se reinstalo un Llavin de control de acceso en la puerta en la oficina de finanzas

#### Observaciones

el Llavin estaba dando problema desarmando el mismo e instalándolo del otro lado

**Firma del Solicitante**



**Firma del Técnico**





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

### Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01-Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

16/03/2024

Área Solicitante:

Emergencia

#### Trabajos a Efectuar

Se Pintó los contenes y rampa del área de emergencia

#### Observaciones

se concluyó la pintura del área de emergencia con las rampas y aceras de color amarillo

Firma del Solicitante



Firma del Técnico





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento DADM FO-018 Versión: 01**  
**Fecha de aprobación: 14/03/2019**

**Fecha Realización:** 06/03/2024

**Área Solicitante:** Intensivo

### Trabajos a Efectuar

Se solicitó revisión de monitor de intensivo por no dar imagen

### Observaciones

Se procedió al chequeo del equipo cambiando los cable resorbiendo el problema

**Firma del Solicitante**



**Firma del Técnico**



Téc. Florian



**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

## Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01-Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

19/03/2024

Área Solicitante:

UCI intermedio

### Trabajos a Efectuar

Mantenimiento preventivo a los monitores de uci de la 4ta de limpieza externa e inspección de batería

### Observaciones

Se realizó la inspección visual del equipo y los accesorio

Firma del Solicitante



Firma del Técnico

Camera 5

Téc. Florian







**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

### Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01-Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

13/03/2024

Área Solicitante:

Lavandería

#### Trabajos a Efectuar

Fabricación de tapa del panel de la lavadora

#### Observaciones

la fabricación fue hecha en plancha metálica y cortada a la medida para después soldarla y dejar la lavadora lista



*[Handwritten signature]*

Firma del Solicitante

*[Handwritten signature]*

Firma del Técnico





Fecha Realización: 01/03/2024

Área Solicitante: EMERGENCIA

**Trabajos a Efectuar**

Se solicitó mantenimiento al generador del auto clave

**Observaciones**

Se le dio mantenimiento correctivo al generador de vapor del autoclave de la emergencia

*Dr. Aybar*

Firma del Solicitante



*Ricardo Delgado*

Firma del Técnico





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

### Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01-Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

21/03/2024

Área Solicitante:

Consultorio 205

#### Trabajos a Efectuar

se realizó la pintura del consultorio 205

#### Observaciones

Se pintó el consultorio 205 completo



*Melaguer Santiago*

Firma del Solicitante

*Mirad Brito*

Firma del Técnico





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

## Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01-Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

22/03/2024

Área Solicitante:

Habitación 312

### Trabajos a Efectuar

se instaló el esquinero contra impacto del área de emergencia que estaba despegado por golpe de las camillas

### Observaciones

Se macillo la parte afectada de la pared y se montó el esquinero

*Bismarck Cabrera*

Firma del Solicitante



*Julian Herrera*

Firma del Técnico







### Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01-Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 14/03/2024

Área Solicitante: Área de UCI de la 4ta

#### Trabajos a Efectuar

Mantenimiento preventivo a las camas de UCI de la 4ta ajustando tornillos cable eléctrico y baranda de posición de las misma


#### Observaciones

Se ajustó todo lo que sustenta la cama de posición como son gomas baranda y control de posición

Firma del Solicitante



Firma del Técnico





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento DADM FO-018 Versión: 01**

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 07/03/2024

Área Solicitante: Torre de enfriamiento

### Trabajos a Efectuar

**Mantenimiento preventivo a la torre de enfriamiento**


### Observaciones

Se le dio mantenimiento correctivo al liqueo de la torre de enfriamiento

Firma del Solicitante



Firma del Técnico





## Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01-Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

12/03/2024

Área Solicitante:

Área de UCI de la 3ra

### Trabajos a Efectuar

Mantenimiento preventivo a la toma de succión de UCI


### Observaciones

Se desarmo y limpió las tomas de succión y accesorio en UCI de la 3ra

Firma del Solicitante



Firma del Técnico





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

### Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01-Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

20/03/2024

Área Solicitante:

Entrega de resultado

#### Trabajos a Efectuar

Se pintó el área de entra de resultado dando retoque en los alrededores

#### Observaciones

se pintó todo entrega de resultado y algunas áreas alrededor

Firma del Solicitante



Firma del Técnico

