

Fecha: 12/03/25

Ficha No: 12/06/25

Datos del Equipo

Nombre: plomera

Marca: _____ Modelo: _____

Serie: _____

Ubicación: Emergencia Inventario No. _____

Periodo: 4M ☐ 6M ☐ 12M ☐ Otro: 3 Meses

Notas: Verificación de correcto funcionamiento de los tales y labamens.

Descripción de Acciones

Inspección Física



Revisión Operacional



Verificación Autodiagnóstico



Otras acciones:

Materiales Utilizados

Llave de tuerca, ajustable, tuerca y plano

Condición Final

✓ ☒ ☐ ☒ ☐

Bueno en funcionamiento

Plomero

Nombre del Electromédico

[Firma]
Encargado de Área



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha:

13/03/25

Ficha No:

13/06/25

Datos del Equipo

Nombre:

Bomba de agua

Marca:

Modelo:

Serie:

Ubicación:

Bomba de agua

Inventario No.

Periodo:

4M

☐

6M

☐

12M

☐

Otro:

3 meses

Notas:

1 limpieza, Verificación de presión y consumo

Descripción de Acciones

Inspección Física



Revisión Operacional



Verificación Autodiagnóstico



Otras acciones:

Materiales Utilizados

Tornillos, Planos, Rodillos de presión, tornillo y brack

Condición Final

✓



✗



Buena en funcionamiento

Bomba de agua

Nombre del Electromédico

Encargado de Área