



No.	Descripción (Código,Catálogo o Serie)	Datos del Equipo	Cant.	Departamento
1	STANLEY	DESTORNILLADOR	5	
2	TRUPER	CALADORA	1	
3	MAKITA	TALADRO	1	
4	STANLEY	LLAVE DE TILSON #24	1	
5	LLAVE	LLAVE DE TILSON #36	3	
6	MILWAKEE	PULIDORA	2	
7	DEWALT	PULIDORA	2	
8	TRUPER	CORTADORA DE CERAMICA	1	
9	STANLEY	CIERRA DE CORTAR MADERA	1	
10	DURO PRO	CAJA DE HERRAMIENTA 165 P	1	
11	MILWAKEE	TALADRO INHALAMBRICO	1	
12	TOTAL	TALADRO MARTILLO	2	
13	TRUPER	CINTA PARA CABLEADO	1	
14	TRUPER	CINTA DE DESTAPAR INODORO	2	
15	TRUPER	REMACHADORA	2	
16	TRUPER	TIJERA DE CORTAR TUBO PVC	2	
17	LLAVE	LLAVE DE TILSON #24	1	
18	LLAVE	LLAVE AJUSTABLE 250 ML.	2	
19	ALICATE	ALICATE PICO DE COTORRA	2	
20	LLAVE	AJUSTABLE DE 300 ML	1	
21	TRUPER	JUGO SACA BOCADO	1	
22	TRUPER	CINTA METRICA DE 5 METRO	2	
23	TRUPER	CINTA METRICA DE 3 METRO	2	
24	TRUPER	PINZA DE CORTE	1	
25	TRUPER	PINZA ELECTRICA	2	
26	TRUPER	SERRUCHO DE CORTAR MADERA	1	
27	TRUPER	DETORNILLADORE ESTRIA	5	
28	STANLEY	MAQUINA SOLDADORA	1	
29	ELITE	MAQUINA DE OZONO	2	
30	KARCHER	EQUIPO DE ACETILENO C.	1	
31	KARCHER	MAQUINA DE LAVAR A PRESIÓN	2	
32	POWER	MAQUINA DE LAVAR A PRESIÓN 270	1	
33	TRUPER	PATA DE CABRA	1	
34	TRUPER	BARA DE TUMBAR CUTAO	1	
35	TRUPER	JUEGO DE MANGUERA DE AIRE	2	
36	TRUPER	LINTERNA	3	
37	TRUPER	EXTRACTOR DE 300 MIL	1	





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Planilla de Verificación de Gases Médicos

DADM-FO-017 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 14/03/2019

Tiempo de Ejecución: 1 hora

Rutina De Mantenimiento Preventivo Planificado		1	2	3	Observaciones
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.		✓			
Efectuar limpieza integral externa del equipo.		✓			
Inspeccionar externamente el equipo.		✓			
Inspeccionar Electrodo pH, PO, PCO, cambiar membranas e instalar en la recámara.		✓			
Verificar los dispositivos de control, indicadores y presentadores.		✓			
Verificar el valor de la temperatura de la recámara.		✓			
Verificar el sistema de alarma.		✓			
Realizar ciclos de modelos de operaciones.		✓			

Firma del Técnico:






SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario Inspección de Mobiliario

DADM-FO-016 Versión: 01

Fecha de aprobación: 17/01/2019

Lugar de destino:	Hospital Dr. Hugo M.	Fecha de visita:	31/03/2023
Personal visitante:	Tecno de pref.	Propósito de la asignación:	Mantenimiento P.C.

Área	Mobiliario	Cumple/No cumple	Condición del mobiliario
------	------------	------------------	--------------------------

Imágenes	Sillas secretariales	C	Buen estado
	Escritorios	C	"
	Bancadas	C	"
Esterilización	Sillas secretariales	C	"
		C	"
Internamiento	Mesas de Comer	C	"
	Sillon Acompañante	C	"
	Mesa de Noche	C	"
Laboratorio	Sillas secretariales	C	Buen estado
	Escritorios	C	"
	Bancadas	C	"
Neonatología, UCIN	Sillas secretariales	C	"
	Escritorios	C	"
	Bancadas	C	"
Quirófanos/ Partos	Bancadas	C	"
	Sillas secretariales	C	"
Emergencia	Bancadas	C	Buen estado
	Sillas secretariales	C	"
	Escritorios	C	"
Unidad de Cuidados Intensivos	Sillas secretariales	C	"
Odontología	Sillas secretariales	C	"
		C	"
Cocina	Sillas	C	"
	Mesas	C	"
Consultorios	Sillas secretariales	C	"
	Escritorios	C	"
	Bancadas	C	Buen estado

Monzo 2023

[Signature]

HOSPITAL PEDIATRICO
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DR. HUGO MENDOZA

Lugar de destino: <i>Hospital P. Dr. Hugo M.</i>	Fecha de visita: <i>31/03/2025</i>
Personal visitante: <i>Felipe Lopez</i>	Propósito de la asignación: <i>Monteunento P. C.</i>

De la estructura:

No.	Detalles	Cumple/No cumple	Observación	Área Evaluada
1	Filtraciones	<i>C</i>	<i>N/A</i>	<i>General</i>
2	Estabilidad de la edificación, revisión de vigas, columnas, terminaciones	<i>C</i>	<i>II</i>	<i>Toda la estructura</i>
3	Terminación de paredes, Pañete	<i>C</i>	<i>II</i>	<i>Toda la estructura</i>
4	Presencia de insectos en edificación	<i>N/C</i>	<i>II</i>	<i>General</i>
5	Terminación de Techos	<i>C</i>	<i>II</i>	<i>General</i>
6	Terminación de Baños, verificación de mezcladoras, colocación de revestimiento, instalación de barandas de acero inoxidable	<i>C</i>	<i>II</i>	<i>Los 3 disponibles</i>
7	Revisión de cuarto eléctrico, terminación a los paneles de alimentación eléctrica	<i>C</i>	<i>II</i>	<i>General</i>
8	Funcionamiento planta eléctrica	<i>C</i>	<i>II</i>	<i>II</i>
9	Funcionamiento de UPS	<i>C</i>	<i>II</i>	<i>II</i>
10	Terminación general de piso	<i>C</i>	<i>II</i>	<i>II</i>
11	Espacio que cumpla con la estandarización requerida según tipo de área, Emergencias, Quirófanos, esterilización, Hospitalización, entre otras	<i>C</i>	<i>N/A</i>	<i>General</i>
12	Señalización institucional	<i>C</i>	<i>N/A</i>	<i>II</i>
13	Señalización Ruta de evacuación	<i>C</i>	<i>II</i>	<i>II</i>
14	Accesibilidad a Personas Discapacitadas	<i>C</i>	<i>II</i>	<i>II</i>
15	Disponibilidad de Parquesos	<i>C</i>	<i>II</i>	<i>II</i>
16	Aspectos que Puedan Generar Posibles Inundaciones	<i>N/C</i>	<i>II</i>	<i>II</i>
17	Revisión de Liqueos en Equipos de Aires Acondicionados	<i>C</i>	<i>II</i>	<i>Toda la estructura</i>
18	Revisión de Sistema de Cámaras	<i>C</i>	<i>II</i>	<i>General</i>
19	Revisión de Sistema Contra Incendio	<i>C</i>	<i>II</i>	<i>II</i>
20	Terminación de Muebles Preinstalados en Melamina	<i>C</i>	<i>II</i>	<i>II</i>
21	Terminación de Aceras, Contenes, Asfalto, entre otros	<i>C</i>	<i>N/A</i>	<i>II</i>
22	Revisión de Instalación de Ventanas, Puertas, entre otros	<i>N/C</i>	<i>II</i>	<i>II</i>
23	Revisión de Aplicación de Aséptico	<i>C</i>	<i>II</i>	<i>En proceso de c.</i>
24	Revisión Funcionamiento de Paneles LEDS e Iluminación General	<i>C</i>	<i>II</i>	<i>General</i>
25	Revisión de Funcionamiento Tomacorrientes y UPS	<i>C</i>	<i>N/A</i>	<i>Toda la estructura</i>
26	Revisión de Dimensiones de las Áreas donde se Instalan los Equipos Médicos	<i>C</i>	<i>II</i>	<i>General</i>
27	Revisión de Preinstalación de Equipos Médicos	<i>C</i>	<i>II</i>	<i>General</i>
28	Revisión de Salida de Gases	<i>C</i>	<i>II</i>	<i>II</i>
29	Revisión de Caseta de Gases	<i>C</i>	<i>II</i>	<i>II</i>
30	Revisión de Data	<i>C</i>	<i>II</i>	<i>II</i>
31	Condiciones Salas de Espera	<i>C</i>	<i>II</i>	<i>II</i>
32	Condiciones Baños	<i>C</i>	<i>II</i>	<i>II</i>
33	Limpieza Continua	<i>C</i>	<i>II</i>	<i>II</i>
34	Áreas Exteriores	<i>C</i>	<i>II</i>	<i>II</i>

