ÁREA	DESCRIPCIÓN	Descripción Actividad a Realizar	TÉCNICO
pasillo rayos X	Aire acondicionado	cambio de capacitor de 35mf	Vegazo
C pre	Mantenimiento condesa,	manteni. profundo A/A	Vegazo
área placas	Aire acondicionado	Manteni.y limpieza de filtro	Vegazo
sonografía	Aire acondicionado	Manteni.y limpieza de filtro	Vegazo
sonografía aire de paquete	Mantenimiento condesa,	Manteni.y limpieza de filtro	Vegazo
cardiología	Mantenimiento condesa,	Manteni.y limpieza de filtro	Vegazo
Almacén de medicamento	Aire acondicionado	Manteni.y limpieza de filtro	Julio Duran
comedor laboratorio	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidro labado	Julio Duran
calidad laboratorio	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidro labado	Julio Duran
banco de sangre	Reparación y mantenimiento	limpieza y mante. Con hidro labado	Julio Duran
química laboratorio	Mantenimiento condesa,	limpieza y mante. Con hidro labado	Julio Duran
BK laboratorio	Aire acondicionado	limpieza y mante. Con hidro labado	Julio Duran
pruebas especiales laboratorio	Mantenimiento condesa,	limpieza y mante. Con hidro labado	Julio Duran
vestidor Enfermería	Mantenimiento condesa,	limpieza y mante. Con hidro labado	Esteban
oficia de Enfermería	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro labado	Esteban
despensa	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro labado	Esteban
activo fijo	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro labado	Esteban
tecnología	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro labado	Esteban
nutrición	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro labado	Esteban
oficina hostelería hospitalarias	unidad evaporadora	limpieza y mante. Con hidro labado	Esteban
salón de seminario	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
archivo	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
hematología de laboratorio	unidad evaporadora	cambio de fan	Julio Duran
lobby atención al usuario	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Julio Duran
laparoscopia	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan

Almacén de medicamento	Mantenimiento condesa,	cambio de fan	Vegazo
área de emergencias	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan
oficina enc, de emergencias	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan
UCI internamiento	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
endoscopia oficina	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan
endoscopia área procedimiento	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan
recesión endoscopia	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Jonathan
mantenimiento área técnicos	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Julio Duran
entrega de resultado laboratorio	unidad evaporadora	mantenimiento profundo	Ramón D oleo
pasillo entrega de resultado	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
residente médicos	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
caja #8 facturación	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
inflamatoria	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
patología are de procedimiento	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
facturación de laboratorio	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
área de microscopio	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
pasillo toma de muestra	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
internamiento sala 202	unidad evaporadora	destape de drenaje	Ramón D oleo
recesión administración	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban/jonathan
nomina	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Esteban
nomina	unidad evaporadora	recarga de R22 y cambio de válvula	Esteban/vegazo
farmacia de internamiento	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Vegazo
dirección oficina	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Vegazo
secretario dirección	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Vegazo
caja #16 facturación	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Vegazo
parasitología	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Julio Duran

procesamiento de		limpieza y	Julio Duran
muestra	unidad evaporadora	mantenimiento	
hepatología	unidad evaporadora	limpieza y	Julio Duran
	amaaa o aporaaora	mantenimiento	_ , _ ,
internamiento sala 201	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
internamiento sala		limpieza y	Ramón D oleo
202	unidad evaporadora	mantenimiento	Ramon D oleo
internamiento sala		limpieza y	Ramón D oleo
203	unidad evaporadora	mantenimiento	
internamiento sala	unidad evaporadora	limpieza y	Ramón D oleo
204	umaaa evaporaaora	mantenimiento	
internamiento sala	unidad evaporadora	limpieza y	Ramón D oleo
206		mantenimiento	D (D1
UCI internamiento	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	Ramón D oleo
farmacia de		limpieza y	Ramón D oleo
internamiento	unidad evaporadora	mantenimiento	ramon b oleo
Estación de			Ramón D oleo
enfermería	unidad condensadora	limpieza	
almacén de farmacia	unidad condensadora	cambio de capacitor	Vegazo
umaoon do lamidola	umada comacinadora	de 2mf	
almacén de general	unidad evaporadora	limpieza y	Vegazo
	-	mantenimiento	Vegazo
seguro medico	unidad evaporadora	limpieza y mantenimiento	vegazo
		limpieza y	Vegazo
stock de farmacia	unidad evaporadora	mantenimiento	
nodiatría	unidad arranaradara	limpieza y	Julio Duran
pediatría	unidad evaporadora	mantenimiento	
consulta medica	unidad evaporadora	limpieza y	Julio Duran
		mantenimiento	D D 1
área de mantenimiento	limpieza	área de la planta	Ramon D oleo
mantenninento		reparación	Esteban
laboratorio comedor	micro honda	instalación de	Estebuii
		electro.	
lavandería		mantenimiento de	Vegazo
lavanderia	secadora	filtro	
trabajo social	bebedero	reparación control	Vegazo
		de temperatura	!
parqueo frontal	asta	reparación y	jonathan/Esteban
		colocación de soga instalación cobertor	Vegazo
Endoscopia	Rayos X portátil	rayos x	v egazu
despensa	freezer falco	instalación fan motor	Jonathan
lavandería	extractor	mantenimiento	Vegazo
pediatría	dispensador	instalación	Vegazo
-	-		Esteban
facturación caja #1	teléfono	instalación	
imágenes médicas rayos x	bebedero	cambio de enchufe	Esteban
baño dirección	extractor	mantenimiento	Ramon D Oleo

Mantenimiento	Mante, Ascensor	Revisión	Vegazo
	3.5 4 7	15 programación de	Esteban/Jonnathan
Mantenimiento	Mante. Ascensor	toquen de ascensor	, ,
Mantenimiento	Mante. Ascensor	mantenimiento	vegazo
facturación de laboratorio	abanicos de techo	mante, reparación	Ramon D Oleo
baño damas pasillo	baño	cambio de llave angular tanque	Oscar Luis
baño damas pasillo	baño	reparación de perita	Oscar Luis
baño caballero pasillo	baño	cambio de balancín	Oscar Luis
baño damas pasillo	baño	3 instalación de tapa de plafón	Oscar Luis
baño caballero pasillo	baño	3 instalación de tapa de plafón	Oscar Luis
baño Dirección	lavamanos	destape obstrucción en taponamiento	Oscar Luis
sala de internamiento 208	lavamanos	cambio de llave phum	Oscar Luis
sala de internamiento 208	baño	instalación de tapa inodoro	Oscar Luis
baño dama pasillo primer nivel	pileta	destape obstrucción	Oscar Luis
baño patología	lavamanos	cambio de llave phum	Oscar Luis
pediatría	baño	instalación de rejilla de piso	Oscar Luis
endoscopia	fregadero	destape obstrucción en taponamiento	Oscar Luis
cocina	fregadero	reparación de sifón	Oscar Luis
frente del parqueo	llave	instalación de llave de chorro	Oscar Luis
baño de dama pasillo	baño	cambio de perita	Oscar Luis
cocina	fregadero	cambio de manguera y llave	Oscar Luis
UCI internamiento	fregadero	destape obstrucción en taponamiento	Oscar Luis
baño damas toma de muestras	drenaje pluvial	limpieza	Oscar Luis
baño sala de internamiento 207	baño	destape obstrucción en taponamiento	Oscar Luis
química de laboratorio	destilador	instalación de equipo	Oscar Luis
al lado de emergencias	registro sanitario	revisión y limpieza	Oscar Luis
pasillo servicio internamiento	pileta	cambio de llave de chorro	Oscar Luis
área de lavado endoscopia	fregadero	reparación desagüe	Oscar Luis
baño sala de internamiento 201	lavamanos	cambio de llave phum	Oscar Luis

química de laboratorio	sistema osmosis	instalación	Oscar Luis
techo del centro	desagüe de techo	revisión trimestral	Oscar Luis
En del centro, internamiento.	desagüe de piso y filtrante	revisión semanal	Oscar Luis
baña de damas pasillo	puerta	3 instalación de pestillo	Oscar Luis
caja #16 facturación	puerta	instalación de pestillo	Jonathan
consulta oficina de emergencias	puerta	cambio de llavín tipo cilindro	Oscar Luis
sala de internamiento 200	puerta	instalación de brazo hidráulico	Vegazo
sala de internamiento 200	cortinas de cubículo	instalación	Esteban
baño pasillo primer nivel	puerta	colocación de cubre falta puerta	Oscar Luis
auditoria medica	puerta	cambio de llavín tipo cilindro	Vegazo
pasillo principal primer nivel	manteni. luminaria	cambio de 9 lampara led 9wast	Julio Duran
sala de internamiento 203	Corrección de línea	reparación de línea quemada	Jonathan /Ramon D Oleo
oficina de OAI	contro de ascenso	instalación de caja registro	Ramon D Oleo
pasillo internamiento	contro de ascenso	instalación de caja registro	Ramon D Oleo
pasillo internamiento	manteni. luminaria	cambio de 12 lampara led 9wast	Ramon D Oleo
pasillo frente laboratorio	manteni. luminaria	instalación de led completa	Julio Duran
vestidor de enfermería	manteni. luminaria	2 cambio tubos led 18wasr	Esteban
sala internamiento 203	corrección de línea	cambio de línea y breaker 50amp	Ramon D Oleo
hepatología	manteni. luminaria	reparación de interruptor	Esteban
endoscopia	corrección de línea	instalación de línea eléctrica	Ramon D Oleo
endoscopia	corrección de línea	instalación de tomacorriente	Ramon D Oleo
imágenes médicas rayos x	corrección de línea	cambio de tomacorriente	Esteban
cubículo 2 emergencias	manteni. luminaria	cambio de transformador de 24w	Esteban
Servicios Generales	Revisión cisterna de diario y cloro dosificador		Técnico de servicio
	Revisión planta y paneles eléctricas Diario		Cambio de servicio
	Mant. Filtros y revisión de drenajes de A/A		Ramon D Oleo

Mant. Unidad condensador	Julio Duran
Revisión y calentamiento semanal de plantas eléctricas	técnico de servicio
Mantenimiento de abanicos de techo de pasillo de consulta	Duran: primera y segunda semana
Mantenimiento de abanicos de techo de pasillo de Comedor	Ramón d oleo : tercera y cuarta semana